

EMISSION TEST-After 15 min HONDA

Department of Environmental Protection
Taipei City Government



Owner: 洪杯墩 Test date/ Time: May, 3rd, 2006/15:30
 Make: HONDA Model Type: CR-V-GX
 Engine number: K20A43008217 Vehicle category: Mini Van
 VIN: 3670-DW
 Date of Manufacture: June, 2004

Test results of Exhaust emissions (Idle)

Test	CO(%)	HC(PPM)	CO ₂ (%)	Result
	0.01	5	15.24	合格

- 排氣檢測以一次為主。
- 排氣檢測結果數據儀器穩定 10-15 秒後顯示值為檢測結果判定值。
- ▲ 使用中汽車排放空氣污染物排放標準(儀器檢測):

實施年份	污染度	實施年份	污染度	實施年份	污染度
79年8月30日以前 前出廠(含)	CO:4.5% 以下 HC:1200PPM 以下	79年7月1日至81年 7月31日出廠(含)	CO:3.5% 以下 HC:900PPM 以下	81年8月1日 以後出廠(含)	CO:1.2% 以下 HC:220PPM 以下

1. 測試方法依據 CNS12567 方法進行測試。
2. 本測試結果僅對受測車本次送驗負責，並不得摘錄複製。
3. 判定結果(合格)為符合排放標準，(不合格)為超過排放標準。

法規標準	一種污染物超 過標準		兩種污染物皆超過標準	
	未超過 1.5 倍	超過 1.5 倍	未超過 1.5 倍	超過 1.5 倍
小型車	3000 元	6000 元	6000 元	12000 元

權責單位	臺北市環境保護局	檢驗單位	春迪企業股份有限公司	檢驗人員	陳 F0101 吳九	抽	查	車主簽名	<i>Wish</i>
------	----------	------	------------	------	------------	---	---	------	-------------

權責單位：
 名稱：臺北市政府環境保護局
 地址：臺北市市府路一號七樓東北區
 電話：(02)2728-7250
 傳真：(02)8788-4287
 檢驗單位：
 名稱：春迪企業股份有限公司
 地址：臺北市內湖區安東路 290 號
 電話：(02)2792-7185
 傳真：(02)2792-6693

第一聯(白)：環保局 第二聯(黃)：車主保存 第三聯(紅)：檢測站